

【点検時写真】 撮影 H31.2.5

①独立広告板（照明無）

ボルトに錆及び腐食が見られる。
表示面については概ね良好。

点検時・点検後どちらなのか、
どの広告物を撮影したのか等、
記載をお願いいたします。



※点検時写真の一部は、他市の危険看板の写真
を参考として提供いただき、使用しております。

【点検後写真】 撮影 H31.2.5

①独立広告板（照明無）

点検後の写真は、
対象の広告物全体が写るよう
に撮影してください。
（両面表示の場合は両面とも
撮影してください。）



【点検時写真】 撮影 H31.2.5

②壁面突出広告物（照明有）

枠に腐食、基礎部分にひび割れ有り。
照明装置は問題なく点灯する。



点検状況が分かるのであれば、
点検者が写っていない
写真でもかまいません。



※点検時写真の一部は、他市の危険看板の写真
を参考として提供いただき、使用しております。

【点検後写真】 撮影 H31.2.5


②壁面突出広告物（照明有）



【点検時写真】 撮影 H31.2.5

③独立広告塔（照明無）

内部に汚れが確認できるものの、安全面に問題なし。



【点検後写真】 撮影 H31.2.5


③独立広告塔（照明無）



【点検時写真】 撮影 H31.2.13

④表示面が固定されている広告幕（照明無）

接合部の状態良好。ロープの擦り切れ等も無し。



【点検後写真】 撮影 H31.2.13

④表示面が固定されている広告幕（照明無）



【点検時写真】 撮影 H31.2.5

⑤ 壁面利用広告物／北側壁面（照明有）

表示面やビス等、概ね良好であるが、接合部付近の壁面に少量の錆が見られる。



※点検時写真の一部は、他市の危険看板の写真
を参考として提供いただき、使用しております。

【点検後写真】 撮影 H31.2.5

⑤ 壁面利用広告物／北側壁面（照明有）

