

# 綾瀬市小・中学校プール放射線量測定結果（平成25年5・6月）

- 測定施設名 小・中学校プール
- 測定場所 プール水槽内部（水抜き後、清掃前）・底面から5cmの位置
- 測定実施日 平成25年5月25日（水）から6月18日（火）
- 測定機器 HORIBA RAD1 PA-1000（1号機）

単位：μSv/h

No	学校名	測定日	測定場所		GL+5cm			
					1回目	2回目	3回目	平均値
1	綾北小学校	5月15日	1	プール水槽内部	0.019	0.018	0.019	0.019
			2	プール水槽内部	0.018	0.021	0.020	0.020
			3	プール水槽内部	0.026	0.021	0.023	0.023
			4	プール水槽内部	0.023	0.024	0.025	0.024
						max	0.024	
2	天台小学校	5月22日	1	プール水槽内部	0.028	0.028	0.024	0.027
			2	プール水槽内部	0.042	0.043	0.050	0.045
			3	プール水槽内部	0.040	0.035	0.044	0.040
			4	プール水槽内部	0.042	0.054	0.041	0.046
						max	0.046	
3	土棚小学校	5月24日	1	プール水槽内部	0.022	0.018	0.024	0.021
			2	プール水槽内部	0.035	0.028	0.035	0.033
			3	プール水槽内部	0.035	0.034	0.034	0.034
			4	プール水槽内部	0.035	0.038	0.038	0.037
						max	0.037	
4	綾瀬小学校	5月27日	1	プール水槽内部	0.028	0.028	0.027	0.028
			2	プール水槽内部	0.027	0.024	0.028	0.026
			3	プール水槽内部	0.028	0.025	0.021	0.025
			4	プール水槽内部	0.050	0.048	0.053	0.050
			5	プール水槽内部（小児用）	0.027	0.026	0.026	0.026
			6	プール水槽内部（小児用）	0.029	0.03	0.026	0.028
						max	0.050	
5	落合小学校	5月27日	1	プール水槽内部	0.016	0.025	0.020	0.020
			2	プール水槽内部	0.033	0.038	0.037	0.036
			3	プール水槽内部	0.030	0.033	0.027	0.030
			4	プール水槽内部	0.034	0.037	0.040	0.037
						max	0.037	
6	寺尾小学校	6月3日	1	プール水槽内部	0.025	0.019	0.022	0.022
			2	プール水槽内部	0.026	0.022	0.025	0.024
			3	プール水槽内部	0.023	0.024	0.020	0.022
			4	プール水槽内部	0.039	0.033	0.038	0.037
						max	0.037	
7	北の台小学校	6月3日	1	プール水槽内部	0.020	0.023	0.023	0.022
			2	プール水槽内部	0.025	0.025	0.026	0.025
			3	プール水槽内部	0.018	0.021	0.022	0.020
			4	プール水槽内部	0.022	0.022	0.027	0.024
						max	0.025	

No	学校名	測定日	測定場所		GL+5cm			
					1回目	2回目	3回目	平均値
8	綾西小学校	6月3日	1	プール水槽内部	0.019	0.030	0.019	0.023
			2	プール水槽内部	0.021	0.027	0.026	0.025
			3	プール水槽内部	0.027	0.025	0.019	0.024
			4	プール水槽内部	0.036	0.031	0.028	0.032
9	早園小学校	6月5日	1	プール水槽内部	0.019	0.022	0.023	0.021
			2	プール水槽内部	0.025	0.034	0.029	0.029
			3	プール水槽内部	0.015	0.015	0.019	0.016
			4	プール水槽内部	0.025	0.027	0.027	0.026
10	綾南小学校	6月6日	1	プール水槽内部	0.027	0.027	0.023	0.026
			2	プール水槽内部	0.034	0.037	0.036	0.036
			3	プール水槽内部	0.046	0.048	0.046	0.047
			4	プール水槽内部 (小児用)	0.046	0.048	0.044	0.046
11	綾瀬中学校	6月13日	1	プール水槽内部	0.024	0.028	0.029	0.027
			2	プール水槽内部	0.035	0.029	0.024	0.029
			3	プール水槽内部	0.023	0.024	0.025	0.024
			4	プール水槽内部	0.029	0.027	0.031	0.029
12	綾北中学校	6月13日	1	プール水槽内部	0.038	0.037	0.037	0.037
			2	プール水槽内部	0.045	0.051	0.047	0.048
			3	プール水槽内部	0.045	0.049	0.050	0.048
			4	プール水槽内部	0.050	0.044	0.043	0.046
13	春日台中学校	6月13日	1	プール水槽内部	0.039	0.034	0.043	0.039
			2	プール水槽内部	0.047	0.045	0.050	0.047
			3	プール水槽内部	0.068	0.076	0.075	0.073
			4	プール水槽内部	0.056	0.055	0.049	0.053
14	城山中学校	6月17日	1	プール水槽内部	0.043	0.050	0.040	0.044
			2	プール水槽内部	0.044	0.047	0.045	0.045
			3	プール水槽内部	0.052	0.040	0.048	0.047
			4	プール水槽内部	0.047	0.040	0.041	0.043
15	北の台中学校	6月18日	1	プール水槽内部	0.050	0.055	0.053	0.053
			2	プール水槽内部	0.038	0.037	0.050	0.042
			3	プール水槽内部	0.045	0.041	0.040	0.042
			4	プール水槽内部	0.051	0.056	0.051	0.053
計			62箇所				max	0.073