

令和4年度綾瀬市通学路交通安全プログラム（合同点検実施結果対応一覧）

学校名	場 所	要望事項	具体的な要望内容	点検結果（市と大和警察署の対応）
綾瀬小	深谷上2丁目11-3 2 付近	横断歩道の設置	通学路になっており、児童がこの交差点を渡るが、交差点に横断歩道が無い。抜け道になっていて車もよく通り危険である。自治会館と保育園の向かい側の東西方面に横断歩道を設置してほしい。	【市民活動推進課】 大和警察署より、歩行者の滞留場所が確保できないため、横断歩道の設置は難しいとのことです。 【道路管理課】 路側線の塗装については、他校からの要望もありますので、予算の範囲内で優先順位を決定し実施してまいります。
	深谷中5丁目16 付近	信号の歩車分離方式への変更	綾瀬郵便局側から通学する児童がかなり多く、ピークの時間帯は信号待ちの時に狭い歩道に児童がたまってしまう。さらに、タイミングによってはJA側から渡ってくる児童が加わり、さらに危険である。抜け道になっているため、交通量も多い。児童の流れをスムーズにし、安全に横断歩道を渡れるようにするため、信号機を歩車分離方式に変更してほしい。	【市民活動推進課】 大和警察署より、現場調査を行い、変更が可能か関係部署と調整中とのことです。
寺尾小	寺尾南1丁目4-1 付近	横断歩道の設置	小山田ゴルフ跡地に多くの新築住宅が建設され、そこから通う児童が増えた。 20m先に横断歩道があるが、迂回する必要がある。この場所は、直進する児童や保護者が多く、安全に横断できるように横断歩道の設置をお願いしたい。	【市民活動推進課】 大和警察署より、現場確認をしたところ通学時間帯の利用者がいないため、新設は難しい。新設ではなく付近の横断歩道の移設を視野に検討いただきたいとのこと。
	寺尾南1丁目3-1 付近	カーブミラーの設置	寺尾小学校裏の門から多くの児童が登下校している。門から出たところ左右の見通しが悪いうえ、自転車の通りも多く大変危険であるため、児童からも、自転車からも確認ができるように左右のカーブミラーを設置していただきたい。	【道路管理課】 現地確認したところ、建柱できる箇所が無く道路反射鏡の設置は行えませんが、学校裏門の出入口付近に、通行者への注意喚起を促すために、交通安全施設（ポストフレックス）の設置を行いました。
	寺尾南1丁目1 付近	『止まれ』の標識及び路面標示の設置	寺尾小学校横の道路で大通りへの抜け道となっている場所である。児童の通学路でもあり、自転車や歩行者が多く、一旦停止せずに通りへ出る車が多く、危険なため『止まれ』の道路標示及び、標識の設置をお願いしたい。	【市民活動推進課】 大和警察署より、現場確認を行い横断歩道の必要性が確認されましたので、横断歩道の設置へ向けて神奈川県公安委員会へ上申した結果、横断歩道が新設されました。 【道路管理課】 路面への止まれ標示は既に行っております。

令和4年度綾瀬市通学路交通安全プログラム（合同点検実施結果対応一覧）

学校名	場 所	要望事項	具体的な要望内容	点検結果（市と大和警察署の対応）
城山中	綾西1丁目4-1	信号機の設置	近年で数回事故が発生している。優先道路の西方向から東方向にかけて、下り坂になっており、スピードを出す車両が多い。また交通量も多く危険なため、信号機を設置してほしい	【市民活動推進課】 大和警察署より、当該交差点はベンガラ塗装、カーブミラーの設置等対策がされており、追加の対策は必要がないと認識しているとのことです。
	小園698-7	信号機の設置	東名綾瀬インターの開通により、新設されたT字路。交通量が増え、トラック等の大型の車両が多く通行し、危険なため信号機を設置してほしい。	【市民活動推進課】 大和警察署より、他の信号機と近接しているため新設は難しいとのことです。また、一時停止の新設も優先道路・非優先道路の関係が明確なため設置は難しいとのことです。 【道路管理課】 交差点部（郵便局側）に交通安全施設（道路反射鏡）の設置を行っています。